

绍兴市安全生产委员会办公室 绍兴市消防安全专业委员会办公室 文件

绍市安委办〔2026〕12号

关于深刻吸取福建晋江“7·9”重大火灾事故教训 全面加强劳动密集型企业消防安全工作的通知

各区、县（市）和滨海新区安全生产委员会、消防安全专业委员会，市级有关部门：

7月9日12时许，福建晋江市一鞋厂发生火灾，造成重大人员伤亡，截止到目前，现场营救疏散211人，已造成28人死亡。事故发生后，习近平总书记高度重视并作出重要指示：福建泉州晋江市一鞋厂发生火灾，造成重大人员伤亡。要全力做好人员搜救、善后安抚等工作，尽快查明事故原因并严肃追责。总书记强调：今年以来，国内发生多起重大生产安全事故，各地区各有关部门要深刻汲取教训，更好统筹发展和安全，时刻绷紧安全生产这根弦，深入排查整治各类风险隐患，抓实抓细安全生产措施落实，坚决防止重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

安全。李强总理作出批示：要全力组织搜救，做好善后处置，防范次生事故，同时尽快查明原因，依法严肃追责。国务院安委办要进一步指导督促各地树牢底线思维、极限思维，全面排查安全生产风险隐患，狠抓责任措施落实，严防重特大事故发生。为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防范同类事故发生，现将有关要求通知如下：

一、深刻吸取教训，开展一次全员警示教育

据了解，起火建筑主体为 5 层的钢混结构，一层是冲床车间，二层为鞋材半成品，成品鞋仓库，三层为成型流水线，四层为针车车间，五层为成型的流水线，楼顶加盖了一层彩钢房，建筑总面积约 6500 平方米，燃烧物质主要是鞋子。虽然火灾原因正在调查中，但至少暴露出以下几个问题：一是楼顶违规加盖了彩钢板房。二是厂房建设了室内消火栓，没有安装自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，防排烟系统。三是厂房内堆放的大量鞋材等可燃物，火灾荷载大，火势蔓延快，生产原料为皮革、橡胶、聚氨酯等，火灾产生大量的剧毒浓烟，是造成重大人员伤亡的关键因素。四是安全管理形同虚设，该鞋厂注册登记员工 130 人，起火时建筑内竟有 230 多人，严重超员。

各地、各相关部门要切实把别人的事故当作自己的教训，充分认清当前严峻形势，进一步增强底线思维，以“时时放心不下”的责任感，全力抓好当前的火灾防控工作，坚决遏制群死群伤火灾事故发生。要立即组织辖区内所有劳动密集型企

业，特别是纺织、服装、制鞋、玩具、食品加工、家具制造等企业，开展一次全员消防安全警示教育。要将福建晋江“7·9”重大火灾事故和我省 2014 年台州温岭大东鞋业“1·14”亡 16 人事故、金华武义伟嘉利工贸有限公司“4·17”亡 11 人事故等火灾风险进行举一反三，通过集中观看警示片、通报事故原因、讲解法律责任等方式，让企业法定代表人、实际控制人、安全管理人员和全体员工真正受到触动、受到教育，切实增强“风险即事故”的危机意识和“安全就是效益”的责任意识。

二、聚焦突出问题，开展一轮专项排查整治

各地、各有关部门要立即组织对辖区劳动密集型企业开展消防安全专项排查整治，分层筛选、逐家过筛。重点聚焦 30 人以上企业及生产车间、仓储场所、员工宿舍等区域，清单排查、销号整改。突出六类问题：

（一）违规住人。严禁生产、储存、经营与住宿“三合一”，车间、仓库禁设宿舍，疏散通道、安全出口禁住人，发现当场清人搬离。

（二）疏散通道。全面清理车间、楼道、安全出口堆放的杂物，确保疏散通道、消防车通道绝对畅通无阻；严禁锁闭、封堵、占用安全出口和疏散通道，禁设影响逃生救援的障碍物；安全出口数量、疏散距离、疏散宽度合规，疏散指示标志和应急照明完好。

（三）防火分隔。严禁擅自改变防火分区，严禁违规使用易燃可燃夹芯板搭建或分隔，严禁违规利用屋顶光伏板空间用

于生产、储存等用途；高温设备周边禁止违规堆放物料、涂胶等，喷漆、烘烤等危险工段应独立进行防火分隔；不同功能区须设实体墙或防火门分隔；改变用途致分区扩大的，需恢复原状或增设消防设施。

（四）用电用气。严禁私拉乱接、违规用电用火，严禁电动自行车在车间仓库内违规停放充电；风险较高的老旧电气线路要立即改造，动火区应设可燃气体报警装置并运行正常。

（五）消防设施。火灾自动报警、喷淋、消火栓、灭火器等消防设施器材需保持完好，禁止停用、挪用或遮挡；消防控制室需确保双人持证 24 小时值班；无水、无压消防管网必须限期修复。

（六）违章搭建。严禁占道搭建连廊、堆棚、仓库等，严禁占用、堵塞、封闭消防车道；影响安全的限期拆除。

三、压实企业主责，开展一次单位风险评估

各地要结合全市“园中园”“厂中厂”整治，督促企业落实主体责任，配强消防管理力量，加大企业应急消防小单元建设推广力度，以一个车间、一层楼道划分小单元，按要求配优单元长，增配防火巡查人员，严格落实日常值守巡查要求，明确日常运行及突发事件处置流程，实现“有组织统筹、有专人牵头、有机制保障、有队伍运行”目标要求。推广智能 AI 火情监控，加装独立烟感报警器、简易喷淋、一键报警装置，用技术手段弥补人防短板。多业态企业应落实联防联控，并自我评估六项制度落实情况：

（一）全员责任制。逐级逐岗明责，签订责任书，建立法人到员工的全员责任制，成立管理组织，责任到车间、产线、工位。

（二）每日防火巡查。专人每日巡查重点部位，查用火用电、通道、设施、火种等，隐患即改，不能即改的定人、定时、定措施；记录真实。

（三）每月全面检测。委托资质机构或持证人员，每月对自动消防设施功能检测，确保正常；问题及时维修，维修期间加强巡查、看护。

（四）每半年一次演练。至少组织一次灭火疏散演练，模拟实情、不预告，检验报警、灭火、逃生能力，覆盖所有班次区域；总结完善预案并报属地消防机构。

（五）新员工岗前培训。须经消防培训合格上岗，培训火灾危险性、操作规程、器材使用、逃生技能，不合格不上岗。

（六）动火审批监护。严格动火审批，清理可燃物，配灭火器材，专人监护，作业后确认无火种；严禁运行期间动火和无证电气焊。

四、强化分工协作，实行全链条责任追究

各地、各相关部门要在此次专项排查整治过程中，组织相关部门对存在严重消防安全隐患、久拖不改的“钉子户”企业开展联合执法行动，形成强大震慑。市安委办、市消专委办将共同对各地部署落实情况开展明察暗访，特别是对年初确定的柯桥区安昌街道、上虞区曹娥街道等工业企业火灾重点乡镇（街道）

开展精准指导，对发现存在的工作进展缓慢、发生同类型有影响火灾事故的区县和单位，适时进行督办通报。各地安委办、消专委办要统筹好本辖区劳动密集型企业火灾防控工作，压紧压实“四方责任”，形成“一级抓一级、层层不落空”的责任体系。

绍兴市安全生产委员会办公室

绍兴市消防安全专业委员会办公室

2026年7月10日

绍兴市安全生产委员会办公室

2026年7月10日印发
